

MARK-3^{MD}

SÉRIES

BAGUE D'ENTRAÎNEMENT 12-4AS

Aperçu:

Ce bulletin technique est pour informer que la bague d'entraînement 12-4AS (700009) n'est plus disponible.

Intégration Dans Le Joint Rotatif Mécanique 12-28NS:

La bague d'entraînement 12-4AS a été intégrée dans le joint rotatif mécanique 12-28NS (700008) et n'est plus nécessaire. Si la bague d'entraînement et / ou l'ancien joint rotatif mécanique 12-28N sont endommagés, nous recommandons de remplacer les deux pièces par le joint rotatif mécanique 12-28NS.

Le joint rotatif mécanique 12-28NS a été introduit en 2010. Plusieurs améliorations ont été apportés au design du joint rotatif. Le nouveau design du joint sous pression externe est composé de matériau exclusif qui incorpore un joint carbone résistant aux cloques et un siège en carbure de silicium. Par conséquent, nous observons des taux de suintement plus bas, une durabilité accrue sous fonctionnement partiel à sec et une fiabilité améliorée. L'intégration de la bague d'entraînement augmente la robustesse du joint et élimine une pièce de la pompe.

Pour de plus amples renseignements à propos du joint rotatif mécanique 12-28NS, veuillez consulter les bulletins techniques et manuels d'entretien.

